

В Carlsberg Group мы заботимся о каждом человеке, поэтому информируем Вас об особых рисках в нашей сфере деятельности, о нормах и правилах, исполнения которых мы ожидаем от Вас

Основные правила



- Передвигайтесь по территории компании только в сопровождении представителя компании
- Запрещено фотографировать без особого разрешения
- **Запрещено передвижение вне пешеходных переходов, дорожек, пешеходных галерей.**

Транспортное средство на территории



- Всегда передвигайтесь по пешеходным дорожкам. Если Вам необходимо пересечь дорогу, сначала посмотрите по сторонам, далее начинайте пересечение дороги, когда это безопасно, по пешеходному переходу
- Всегда держите зрительный контакт с водителем
- На территории компании максимальная скорость передвижения – 5 км/ч
- Всегда держите дистанцию до движущегося впереди транспортного средства (не менее 5 метров), которая позволила бы избежать столкновения в случае его экстренного торможения или остановки

Подскальзывания, спотыкания и падения



- Во время нахождения на территории предприятия необходимо быть предельно внимательным, не отвлекаться на посторонние дела и разговоры, не отвлекать других
- Не читайте, не разговаривайте по мобильному телефону, когда Вы передвигаетесь
- Используйте перила, когда Вы спускаетесь или поднимаетесь по лестнице, не бегите по лестнице

Жизненно важные правила

LSR-1 Всегда соблюдайте правила дорожного движения

LSR-2 Всегда соблюдайте процедуры LOTO

LSR-3 С работающим оборудованием всегда используйте, никогда не ослабляйте и не обходите блокировки безопасности оборудования и/или установленные на нем барьеры

LSR-4 Всегда соблюдайте требования безопасности при работе на высоте и применяйте средства индивидуальной защиты от падения с высоты

LSR-5 Всегда соблюдайте требования безопасности при работе в емкостных сооружениях, колодцах и т.д.

Отходы



Отходы должны быть отсортированы по мере возможности. Основным принцип – это сокращение, повторное использование и утилизация

101,112 – вызов пожарной аварийно-спасательных подразделений

103 - вызов скорой медицинской помощи

+375292395855, 1111(вн.) – здравпункт компании

Средства индивидуальной защиты



Всегда используйте СИЗ в местах, где они требуются в соответствии с обязательными требованиями

Минимальные требования для использования СИЗ на производстве, а

также на территории логистики, где нет необходимости в специальных требованиях, следующие:

- специальная обувь;
- светоотражающий жилет

Гигиена



- Необходимо использовать чистую рабочую одежду (без открытых участков тела) или куртку в зонах с влажным климатом, в зонах упаковки/ расфасовки
- Необходимо использовать санитарную одежду (головной убор, специальный халат)
- Необходимо снимать всю видимую бижутерию, пирсинг, часы и т.д. прежде чем входить в зону изготовления продукции (за исключением обручальных колец)
- Еда и питье разрешается лишь в специально предназначенных местах
- Перед посещением производства необходимо задекларировать здоровье в здравпункте

Работы повышенной опасности

Следующие работы требуют подготовки и получения специального разрешения



- Огневые работы
- Работы во взрывоопасных зонах
- Работы в люках и замкнутых пространствах
- Работа с вредными и опасными веществами
- Работы на высоте

Пожар и чрезвычайные ситуации



• Курение разрешается только в специально оборудованных местах, обозначенных специальным знаком

• В случае срабатывания пожарной сигнализации (во время обучения и в настоящей ситуации), Вы должны идти в специальный пункт сбора, используя самый короткий маршрут

Условные обозначения

	Цех пивопроизводства		Складское хозяйство
	Цех розлива пива		Энергослужба
	Ремонтно-механический цех		
	Ремонтная зона транспортного участка		
	Здравпункт		Место для курения
	Аптечка		Туалет
	Пункт сбора		
	Парковка легковых автомобилей		
	Парковка грузового транспорта для загрузки/выгрузки		

Зона общего уровня гигиены.
Офис, санузлы, душевые раздевалки, комнаты приема пищи, территория завода, операторные, КПП

Зона базового уровня гигиены.
Лаборатория, складское хозяйство, ремонтно-механический цех, энергоучасток, транспортный участок, участок палеттизации и депалеттизации линий розлива в стекло и ПЭТ-бутылку; линия розлива в кеги; бродительное отделение, отделение фарфасов, отделение фильтрации

Зона среднего уровня гигиены.
Цех пивопроизводства (купажное отделение, зоны загрузки сырья и материалов отделения фильтрации, варочное отделение), линии розлива в стеклянную бутылку, ПЭТ-бутылку



Мы заботимся о вашей безопасности

Передвижение гостей и работников компании преподносит различные виды опасностей для здоровья и безопасности из-за различных операций склада и производства.

Поэтому, мы просим Вас в период посещения Пивоваренной компании Аливария придерживаться знаков безопасности и норм инструкций брошюры.



улица Максима Богдановича

улица Киселёва